

設備作業標準(SE-029 快速退火系統)

1. MES 控制系統開啟設備
2. 檢查冷卻水水流量、氣體二次盤面流量和檢查抽氣系統
3. 按下 **[電源開 POWER ON]** 按鈕
4. 登入機台密碼：帳號 user；密碼 user
5. 點選 **[開檔]**，選擇參數
6. 按下 **[開門 OPEN]**，放入試片
7. 按下 **[製程開始 PROCESS START]**
8. 蜂鳴器響時，試片會自動退出，拿取試片後，按下 **[關門 CLOSE]**
9. 關掉軟體視窗，電腦正常關機
10. 按下**[電源關 POWER OFF]**
11. MES 控制系統 關閉設備。