

## 注意事項

1. 操作期間無論發生有感地震、停電、毒氣或火災警報的狀況時，所有的人必須立即循逃生方向撤離實驗室。
  2. 遇有氣體外洩、火災燃燒或人員傷害等緊急狀況時，請通知**緊急應變指揮中心協助處理**。
  3. 確認使用該機台可能需要防護具的使用方法及其所在位置，例如：緊急沖淋器、空氣呼吸器、滅火器、藥膏等。
  4. 此系統只允許使用**矽**基板的核可使用者才能操作。
  5. 實驗條件之設定狀況不得超過原有之設定範圍(如氣體流量，製程溫度等等.....)。
  6. 請注意工程師公告機台設備相關之停用製程或服務功能。如有發現其他同學不按照規定使用機台設備（未登記使用紀錄、未依 SOP 操作，使用不被允許或其他可能造成機台損壞的物料），請儘速告知工程師處理或工安人員(分機 7737)。
  7. 機台設備如果有不能正常工作的狀況時，請先查閱之前紀錄且將發生狀況說明於紀錄簿上，工程師會儘速診斷原因並予以回應。
  8. 在你離開前，請注意再確認機台所有的組件及模組，例如電源供應器及氣體流量等是否都關閉了。並且，詳實填寫實驗紀錄簿。
  9. 嚴格禁止偽造簽名或其他欺騙行為。
  10. 請保持機台設備附近的環境清潔及秩序。這是大家共同的實驗室。
  11. 任何人若不遵守以上指示將會依**管理規則**懲處。
-