

快速退火爐標準製程

Si : 1050°C 10sec
 750 °C 30sec
 450 °C 30sec

Ge : 550°C 10sec
 450 °C 30sec
 350 °C 30sec